

приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

13.06.2024 г.

13.06.2024 г.

с 08 ч. 30 мин. по 16 ч. 30 мин.

16 ч. 30 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления настоящего Акта

**Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):**

АО «Газпром газораспределение Белгород»  
 Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол  
 Наименование специализированной организации

**Заказчик:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ"

Наименование организации

в лице Генерального директора Т.В. Захаровой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222 ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Факс:

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309561, Белгородская обл, м.р-н Чернянский, г.п. поселок Чернянка, п Чернянка, ул Школьная, д. 14

Телефон:

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого ослушествовалось выполнение работ (оказание услуг): № 9335-С/ЧГС-23 от «14» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. В. Старосельцев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования а

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по прежнему приказу от 16.10.2023г. № 942-П)	Наименование работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газопровод	-	соединение	2,000	16	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе	648,33	1 296,66
2	Газопровод	-	10 шт.	4,800	7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвезде здания при диаметре: - до 32 мм	101,67	488,02
3	Газопровод	-	подвал	1,000	8	Проверка на газозаванность подвала здания (техничес.подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применяют	150,00	150,00
4	Газопровод	-	кран	48,000	10	Техническое обслуживание крана пробкового, установленного на внутридомовом газопроводе	76,67	3 680,16
5	Газопровод	-	Метр	65,000	3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,83	53,95
6	Газопровод	-	Метр	65,000	4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	7,50	487,50
<b>Итого за техническое обслуживание без учета НДС:</b>								6 156,29
<b>НДС 20%:</b>								1 231,25
<b>Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:</b>								7 387,54

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. без НДС
<b>Итого за ремонт без учета НДС:</b>					
<b>НДС 20%:</b>					
<b>Итого за ремонт с учетом НДС:</b>					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 7 387,54, в том числе НДС 20%.

- произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

