

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

А К Т №

4-413

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов



«14» 09 2026 г.

Договор № от

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

отв. за газ. хозяй. во

должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество

Чернышев А.А.

ответственный за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ВДПО:

инжен. по тех. осм.

должность(ти), фамилия, имя, отчество

Бредулина П.Г.

провела

первичную/периодическую
осм. вент.

(первичную/периодическую)

каналов в помещениях:

проверку технического состояния

указать, наименование объекта,

многоквартирный дом

назначение здания, этажность/строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу:

п. Чернышев ул. Чернышев, 53

цель проверки:

пригодность к эксплуатации

пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	дым	металл	0,03	кухня	оччищен	тяга есть	есть
2	вент	металл	14x14	кухня	оччищен	1,5 м. обм.	есть

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вентиляционных каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

доп. ветр каналы в помещениях: (вентиляционные, дымовые) наименование объекта: многоквартирный дом

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в помещениях: (вентиляционные, дымовые) наименование объекта: перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

подпись

фамилия, имя, отчество

дата

М.П.

Представитель(ли) организации ВДПО:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:

подпись

уд. №

от

№ удостоверения

дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован:

должность, фамилия, имя, отчество

дата